

Ändring : Banjobolt til turboladerens smørerør

B1HT0105P0 - 0 -  
14/12/2012

## ÄNDRING : BANJOBOLT TIL TURBOLADERENS SMØRERØR

Vedrører følgende motortyper :


- DV4-motorer, alle typer
- DV6-motorer, alle typer

Applikation : Straks.

### 1. Ändring

Udskiftning af den nederste banjobolt på turboladerens smørerør med en banjobolt, der har aftageligt filter med større kapacitet.

#### 1.1. Gammel montering




Figur : B1HT00PD



"a" Integreret filter.

- (1) Rør til smøring af turbolader.
- (2) Banjobolt med integreret filter.
- (3) Lister.

#### 1.2. Ny montering



Figur : B1HT00QD

(4) Banjobolt .

(5) Lister.

(6) Aftageligt filter.

## 2. Reparation

### 2.1. Gammel montering

Skal turboladeren afmonteres, udskiftes gammel type banjobolt (2) med den nye banjobolt (4), der har aftageligt filter (6).

Monter :

- Banjobolten (4) med filteret (6)
- Pakningerne (5) (nye)

### 2.2. Ny montering

I forbindelse med afmontering af turboladeren skal filterets (6) tilstand kontrolleres.

Ved tilstopning af det aftagelige filter (6), skal både bolten (4) og det aftagelige filter (6) udskiftes.

Monter :

- Banjobolten (4) med filteret (6)
- Pakningerne (5) (nye)

### **3. Reservedele**

Reservedelslageret har kun de nye dele på lager.